

दक्षिणामूर्ति मन्दिर जीर्णोद्धार

—सरला मानन्धर

जीर्ण भई भृत्यिकने अवस्थामा पुरोको पशुपति नाथको गुरु वक्त्र रूप दक्षिणामूर्ति मन्दिरको पुरानो शैली र स्वरूपलाई जस्ताको तस्तै कायम गरी श्री ५ महाराजाधिराज वीरेश्व्र विक्रम शाहदेवको राज सिहासनारोहणको अठारौं वर्षमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको संयोजनमा पुरातत्त्व विभागबाट आर्थिक वर्ष २०४५।४६ मा जीर्णोद्धार कार्य सम्पन्न गरिएको हो ।

दक्षिणामूर्ति मन्दिर पशुपतिनाथ मन्दिरको पश्चिम दिशामा गुह्येश्वरी मन्दिर जाने बाटोमा अवस्थित छ ।

पशुपतिनाथका गुरु मानिने यस दक्षिणामूर्ति कालो ढुङ्गाले बनेको वट वृक्षको मुनि एक खुट्टा ज्ञारेर अज्ञानलाई कुलची राखेको, ज्ञान मुद्रामा रहेको छ । यस मूर्तिको बायाँ पीठमा कृष्णमुनिहरू ज्ञान सुनिरहेका छन् । यस मूर्तिका चार हातमध्ये बायाँ हातमा अमृत कलश, तल्लो हातमा पुस्तक रहेको छ । बायाँ माथिल्लो हातमा माला, तल्लो हात ज्ञानमुद्रामा रहेको छ । शिरमा दायाँ, बायाँ चन्द्रसूर्य भएको मुकुट लगाएको, कानमा सर्प, कुण्डल, घाँटीमा माला तथा जनै लगाएको देखाइएको छ । यस मूर्तिको बायाँ सानो शिवलिंग रहेको छ । त्यसमाथि एउटा सानो नारायण राखिएको छ । बायाँ भित्तामा नारायणको मूर्ति, अर्को सानो नारायण,

घोडाको रथमाथि उभिएको सूर्यको मूर्ति रहेका छन् । यी सबै प्रस्तरका मूर्तिहरू पाञ्चायनको रूपमा स्थापना गरिएका छन् ।

दक्षिणा मूर्ति मन्दिर दुई तल्ले कर्कट पाताको छाना भएको प्रचलित छताकार शैलीमा बनेको छ । मन्दिरको वास्तुकला हेर्दि निर्माणकाल मल्लकालीन देखिन आउँछ । वि. सं. १९९० को महामूकमपपछि यस मन्दिरको छाना मर्मत गरी पहिले शिंगटी रहेकोमा पछि कर्कट पाता राखिएको रहेछ । वि. सं. २०२५ सालमा मन्दिरको बाहिरी भागहरूमा साधारण मर्मत तथा रंग रोगन भएको भनी बुझिन आएको छ । यस मन्दिरको लम्बाई ६.०३ मी., चौडाइ ४.१५ मी र उचाइ ९.२० मी. रहेको, साथै भित्ताको चौडाइ तल्लो ४८ मी., माथिल्लो ४६ मी. रहेको छ ।

संक्षिप्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

दक्षिणामूर्तिको बारेमा यस मन्दिरका गुरुपुजक रमेशानन्द राजोपाध्यायसंग रहेको गुरु पुस्तक नामक नेवारी लिपिमा लेखिएको ग्रन्थमा ‘नेपालमा द्विजबर देव व्राह्मण देव शर्मा राजोपाध्याय राज पूजारी भएको बखत पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिङ्ग भएर ब्रह्माण्ड भज्म हुनलागेको बेला सकल प्राणी हाहाकार भई श्री विश्वभर नारायणको शरणमा गई सुरक्षित भए । त्यसपछि प्रजागणहरूले

सहन नसको गरी हावा चली भूमि सुखा भई, सम्बत ४३७ मा राजा रुद्र मल्लको पालामा देशमा प्रजा गण-हरूले यसरी नै अत्यन्त दुःख पाएकोले सल्लाह साउती गरी देव पत्तनका एकजना पशुपतिनाथका भक्त द्विजवर भन्नेले पशुपतिनाथका नै गुह हावाका रूपमा आउँछन् । त्यसैले त्यसको निराकरण वायव्य कोणमा संस्थापना गर्नु पर्यो भनेर सल्लाह दिए” उल्लेख छ ।

यसपछि आषाढ शुक्र पूर्णिमामा महास्नानका दिन गुह पूजा गरेर महास्नानको होममा वायु देवता शान्ति मात्स्य र रोहसंहिता वाईस्थत्यको सहित सदाकालको लागि गरेर पछि पशुपतिनाथ साम्य हुन्छ भनेर गुह दक्षिणामूर्ति स्थापना गरिएपछि साँचे साम्य भई दुःख पनि हट्न गए । पछि देवमल्लको पालामा पशुपतिनाथमा विधिपूर्वक पूजा नमएकोले देशमा दुर्भिक्ष भएर खान नपाएर अशान्ति भएकोले यी राजाले आफ्नो राज्यको स्थिरता कसरी हुन्छ भनी सबै विद्वानहरूसंग सल्लाह लिदा अब यसो गरेर भएन पशुपतिनाथका नै पुरोहितबाट गुरुपूजा गराएपछि शान्ति हुन्छ भन्ने सल्लाह भएकोले त्यसो गर्दा शान्ति एवं राज्य पनि स्थिर भए । कालान्तरमा अर्वेदिकहरूले विधिविधानको स्थिति बिगारेर गुह दक्षिणामूर्ति फ्याँकेर सोही ठाउँमा आफ्नो प्रभुत्व जमाए । यसरी अत्याचार गरेको पशुपतिनाथले सहन नसकी शङ्कराचार्य स्वामीको रूपमा प्रकट भई केरि रक्षा गरे । गुह दक्षिणामूर्ति नभएकोले पहिले जस्तै गरी सल्लाह गरेर पहिलैकै पूजाधिकारी द्विजवर ढुँढीराज उपाध्यायका सन्तानलाई पुज्य रहेको भनी दक्षिणामूर्ति पुनःस्थापना गर्न लगाए । स्थापनाको बेला पूजारीले देवताको आँखा झिक्काएको देखाएर जीवन्यास प्राण प्रतिष्ठा राखेर देखाएकोले स्वामी विमलानन्द अति खुशी भई उही नै पूजारीका सन्तानहरूले मात्र पूजा गर्ने गरी घर खेत पारिश्रमिकका रूपमा राखिदिए एवं पूजारीको आशीचादि परेमा पशुपतिनाथका मूल पूजारीलाई भनेर पूजा गराउने भनी नियम पनि स्वामीबाट बनाइदिए जुन हालसम्म यथावत रूपमा चली आएको बुझिन आएको छ ।

यी सबै कुराहरू प्रकाशनमा नग्राए तापनि वंशावलीमा स्वतः सिद्ध भइरहेको छ भनी पूजारीसंग भएको गुह पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ । भाषा वंशावलीमा लेखिएको छ कि राजा नूपेन्द्र मल्लले विमलानन्द नामका षोडान्यासी स्वामीसित सम्पत गरी असीना निवारण निमित्त यथाक्रमले पशुपतिनाथका पश्चिम दिशामा दक्षिणामूर्ति ऋषि आव्हान गरी स्थापना गराए । आगम मूर्ति भनी चलाई गुठी राखी असीना निवारण गराए ।

यसरी वंशावलीले पनि माथि उल्लिखित गुह पुस्तिकामा लेखिएका कुराहरूको केही मात्रामा पुष्टि हुन्छ । गुरु पुस्तकमा उल्लिखित कुराहरूको प्रामाणिकता एवं मन्दिरसम्बन्धी जानकारी प्राप्त गर्न अरु अभिलेखहरू पाइएको छैन । पशुपतिनाथका गुरुका रूपमा पूजिने भएकाले यस दक्षिणामूर्तिको महत्त्व अति नै रहेको छ । मन्दिरमा पूजारीबाट नित्यपूजाको साथै गुरु पूर्णिमामा पर्वपूजा गरिन्छ । गुरुरूप्तिमाका दिन पशुपतिनाथबाट चार जना भट्टहरू, आशा गुरुजु सहित बाजागाजाका साथ यस मन्दिरमा पूजाको लागि आउने चलन छ । मूल भट्टबाट पूजा भएपछि, दक्षिणामूर्ति मन्दिरको पूजारीबाट भट्टहरूलाई प्रसाद दिने चलन छ ।

यस मन्दिरमा सुन मोलम्बा गजूर उपेन्द्रविक्रम शाहले राखेकोमा, माघ शुदि सप्तमीका दिन गजूरको वर्षबधन पूजा गरिने भएकोमा हाल गजूर चोरी भएकोले पूजा पनि आउन बन्द भएको कुरा बुझिन आएको छ ।

दक्षिणामूर्ति मन्दिरको जीर्ण अवस्था भएकोले छानादेखि पेटीसम्म नै मर्मत तथा जीर्णोद्धार गर्नुपर्ने भएको थियो ।

पशुपति क्षेत्र जस्तो धार्मिक सांस्कृतिक परम्परा र जीवन्तता भएको स्थलमा कुनै पनि कार्य गुह गर्नु अघि हरेक पक्षको लेखाजोखा गर्नु पर्ने स्थिति भएको हुनाले अन्यत ठाउँहरूमा काम गर्नुभन्दा त्यस्ता ठाउँमा काम गर्नु संवेदनशील भई गाह्रो हुने वास्तविकता नभएको होइन । यस क्षेत्रमधिक पर्ने दक्षिणामूर्ति मन्दिर एउटा महत्त्वपूर्ण धार्मिक सम्पदाको रूपमा रहिआएको

छ । त्यसैले यस मन्दिरको स्वच्छ र गरिमालाई बाधा नपर्ने गरी यसलाई उपयोग गर्ने विभिन्न वर्ग तथा समुदायका दर्शनार्थीहरूलाई लक्ष्य गरी जीर्णोद्घारसम्बन्धी कार्य संचालन गर्नु परेको थियो । त्यसरी उक्त कार्य संचालन गर्नको लागि विभिन्न समस्याहरू खडा भएका थिए । जस्तै,

- १) पूर्व जीर्णोद्घार कार्यमा उचित र सही सिद्धान्त अनुसार नगरेको ।
- २) मन्दिरसम्बन्धी अभिलेखको अभाव ।
- ३) जन चेतनाको अभाव ।
- ४) दक्ष जनशक्तिको अभाव ।
- ५) आवश्यक निर्माण एवं संरक्षण गर्ने सामग्रीहरू सुलभ रूपमा उपलब्ध नहुनु ।
- ६) विभिन्न जात्ता पर्वहरूले गर्दा कामदारहरूको निरन्तर उपस्थिति नहुनु ।
- ७) बजेट रकम नपुग हुनु । जीर्णोद्घारको सम्पूर्ण कार्यलाई मासिक बाँडफाँड गरी कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने परिप्रेक्ष्यमा आवश्यक बजेट रकम कार्य शुरू गर्नु-मन्दा प्रधि तै ठेकिसकेको हुन्छ । तर हालको परिस्थितिमा बजार भाऊ दिन प्रतिदिन बढ्दै जाने कारणले अन्तिम अवस्थामा बजेट रकम नपुग हुन जाने ।

दक्षिणामूर्ति मन्दिर जीर्णोद्घार गर्ने सिलसिलामा यी समस्याहरूले गर्दा काममा उल्लिखित प्रभाव परेका थिए-

- १) पूर्व जीर्णोद्घार कार्यहरू गर्दा परम्परागत शैलीमा नगरेकोले पछि जीर्णोद्घार कार्य गर्न तथ्य पत्ता लगाई उचित संशोधन खोजी गरी काम गर्नु पर्ने समस्या खडा भएको थियो ।
- २) मन्दिरसम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध नहुँदा यसको इतिहास थाहा पाउन तथा तथ्य कुरा बुझ्न अति तै कठिन भएको थियो ।
- ३) संरक्षणसम्बन्धी जन चेतनाको अभावले सम्बन्धित निकायले जतिसुकै प्रयास गरे तापनि त्यहाँको वातावरणलाई कायम राख्न गाहो भएको ।

- ४) पुरातात्त्विक महत्वलाई कायम गर्ने मन्दिरमा परम्परादेखि चलिआएको वा सोसंग मिल्दोजुल्दो निर्माण सामग्री जस्तै काष्टकला, दच्ची अप्पा (तेलिया ईंटा), कार्नेस ईंटा, सुर्की, टायल आदि तयार पार्ने दक्षता भएका व्यक्तिहरू सीमित मात्रामा भएको हुँदा उक्त सामानहरू समयमा उपलब्ध नभएकोले कार्य सम्पादनमा बाधा परेको थियो ।
- ५) यस्तै निर्माण सामग्रीहरू जस्तै काठ, तामा आदि सुलभ रूपमा उपलब्ध नभएकोले काममा धेरै नै बाधा परेको थियो ।
- ६) दक्षिणामूर्ति मन्दिर जीर्णोद्घार गर्दै जाँदा अनुमानित लागतमा भएका कार्यहरूमन्दा बढी तै कार्य गर्नु-पर्ने भएको थियो । फलस्वरूप पुनः लगत इष्टमेट गराउनु पर्ने समस्या खडा हुन गएको थियो, किनभन्ने मन्दिरको जीर्णोद्घार कामको लागि नवनिर्माण कार्यमा जस्तो सबै कुराको अग्रीम लागत बनाउन सकिदैन । कारण मन्दिरको सबै भाग प्रष्ट रूपमा निरीक्षण गर्न सकिदैन ।

हालको पुरातात्त्विक महत्वका स्मारकहरू जीर्णोद्घार र संरक्षण गर्ने नीति अन्तर्गत कुनै पनि जीर्णोद्घार कार्य गर्दा उक्त स्मारकको आकार प्रकारको साथै मन्दिर वा स्मारक बनाउन प्रयोग गरिएका विभिन्न निर्माण सामग्रीहरू परम्परागत ढंग र शैली अनुसारको हुनु पर्ने पुरातात्त्विक नियमानुसार तपसिलमा उल्लिखित बुँदा बमोजिमको कार्य दक्षिणामूर्ति मन्दिर जीर्णोद्घार गर्दा पनि अपनाइएको थियो । जस्तै,

- जीर्णोद्घारभन्दा अगाडिको फोटोग्राफिक रेकर्ड राखियो ।
- पुरातत्त्व विभागबाट प्रकाशित स्मारक संरक्षण तथा पुरातात्त्विक लगत फाराम तयार गरियो ।
- मौजूदा र प्रस्तावित विस्तृत नक्सा तयार पारियो ।
- जीर्णोद्घारसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यको लागत इष्टमेट विभागमा पेश गरी स्वीकृति प्राप्त भइसकेपछि काम शुरू गरियो ।

- जीर्णोद्धार कार्यको हरेक स्थितिको फोटोग्राफिक रेकड राखियो ।
- कार्यसम्बन्ध भइसकेपछि जाँचपास गराइयो ।

दक्षिणामूर्ति मन्दिरको जीर्णोद्धार कार्य २०४५ माघमा शुङ गरिएको थियो । जीर्णोद्धार कार्यको थालनी गर्ने अगाडि शुभ साइत हेरी परम्परागत क्षमा पूजा गरिएको थियो ।

जीर्णोद्धार कार्यको सिलसिलामा दुवै छाना भक्ताउनु पर्ने भएकोले पहिले टुँडालहरू सबै दिकी (अष्टमातृका र अष्टधैर्यव अंकित) सुरक्षित स्थानमा राखिएपछि भक्ताउने काम शुङ गरियो ।

गजर अडाउने काठको पूरा फेम नै कुहिएको हुनाले सो सम्पूर्ण काठको फेम नर्धा बनाई राखियो । गजूर हुँगाको भएको, सो पनि मन्दिरमाथि नरहेको भई मा नै राखिएकोमा गजूर तामासा सुन मोलम्बा लगाई पशुपतिनाथको गजूरको ढाँचामा बनाउन लगाइयो ।

दुवै छानाका काठहरू दलिन, मुठल, फलेक, मुसी, नस आदि पूर्ण रूपमा नयाँ तैयार भएपछि सबैलाई कम्तीमा २४ घण्टा मट्टीतेल, लिनसिड तेल र जेलोफिन रसायन मिलाई बनाइएको झोलमा ढुबाइ-सकेपछि मात्र छानामा प्रयोग गरियो । नयाँ काठहरू राखिसकेपछि त्यसमाथि परम्परालाई सुहाउने र कालान्तरसम्म ठिक्ने हिसाबले तामा पाता राखियो ।

पहिलो तल्लाको कलात्मक इयालहरू दोस्रो तल्लामा राखियो, किनभने ठूलाइयालहरू जहाँ पनि तल्लो तल्लामा हुने गर्दछ र सानो माथिलो तल्लामा । सबै इयालहरू आवश्यकता अनुसार मर्मत गरी रसायनमा ढुबाएपछि मात्र जडान गरियो ।

मन्दिरको दोस्रो तल्लामा चारैतिर काठको सादा कार्नेस राखिएकोमा वास्तुकलालाई ध्यानमा राखी माथिलो ढाँचामा काठको कार्नेस तयार पार्न लगाई सादा कार्नेसको ठाउँमा कलात्मक कार्नेस राखियो ।

यस्तै, मन्दिरको तल्लो तल्लाका टुँडालहरू ढोटो भएकोले, नपुग माथिलो भाग नयाँ बनाउन लगाई पछाडिबाट नदेखिने गरी मजबूतीका साथ जोडी, जडान

गरियो । जमीन तल्लामा ढोकाको दायाँ बायाँ र पूर्व र पश्चिममा जहाँ पहिले आँखेइयाल रहेको थियो, दुई थामको बीचमा लगाइएको गारोपछि मात्र थपेको देखियो, किनभने थामको चारैतर्फ कलात्मक बुट्टा कुँदिएको, गारो थामसंग मेल नखाने, पहिले देखि गारो भएको भए दायाँ बायाँ साथा थाम हुनुपर्द्यो । पहिले मन्दिर खुला रूपमा राखिएकोमा पछि सुरक्षाको दृष्टिले गारो लगाई ढोका राखिएको देखिन्छ । यी सबै कुराहरू ध्यानमा राखी ती कलात्मक थामको बीचमा रहेको गारो भक्ताई सो ठाउँमा सुरक्षा एवं परम्परागत वास्तुकलासंग मेल खाने कलात्मक जाली खापा बनाउन लगाई जडान गरियो ।

मन्दिरको दक्षिणपट्टि रहेको पुरानो ढोका जीर्ण भएकोले अर्को कलात्मक ढोका बनाई जडान गरियो । ढोकाको जाली खापामा भित्रपट्टि नदेखिने गरी मजबूतीको लागि सुलिस पाता राखिएको थियो ।

मन्दिरको चारैतर्फको गारोको बाहिरी भागमा नयाँ ईटा प्रयोग गरी मर्मत गरियो । ईटाहरू थाम पानीबाट बचाउनको लागि रासायनिक प्रक्रियाद्वारा संरक्षण गरियो ।

मन्दिरको पेटी पनि सबै बिग्रेको अवस्थामा रहेकोले सम्पूर्ण पेटी भक्ताई मन्दिरबाट निस्केको पुरानो दच्ची ईटा प्रयोग गरी पेटी बनाइयो । पेटीको बीच बीचमा 'हायक ल्वंह' र चार कुनामा मजबूतीको लागि पुरानो ढुंगा राखिएको थियो । दक्षिणपट्टि पेटीको बीचमा मन्दिर जानका लागि एउटा सिढी पनि बनाइयो, जुन पहिले थिएन ।

मन्दिरको प्राङ्गण पनि दयनीय अवस्थामा रहेकोले मन्दिरको पूर्वतिर रहेको ढिस्कोलाई मिलाई, मन्दिरको प्रदक्षिणा गर्न हुने गरी बाटो बनाई, प्राङ्गणमा ढुंगा छापियो । जमीनमा पानी जम्न नदिन व्यवस्थित किसिमले मन्दिरको चारैतिर पानीको निकास बनाइयो ।


यस दक्षिणामूर्ति मन्दिरको सम्पूर्ण काठकलाहरूमा विभिन्न रंगरोगन लगाइएकोमा, रासायनिक प्रक्रियाद्वारा सफा गरी प्राकृतिक स्वरूपलाई कायम

फलक १


प्राचीन नेपाल




दक्षिणामूर्ति



जीर्णोद्धार पश्चातको दक्षिणामूर्ति मन्दिर



जीर्णोद्धार गरिरहेको दक्षिणामूर्ति मन्दिर



जीर्णोद्धार पूर्वको दक्षिणामूर्ति मन्दिर

गरियो । उक्त रंगरोमन पठाउन अत्ति न मुश्किल परी रसायनहरू तीन चार पटक सम्म लगाउन परेको थियो ।

मन्दिरभित्र भूईंमा पहिले ढलान गरी त्यसमाथि टेराकोटा टायल छापियो ।

यस दक्षिणामूर्ति मन्दिरभित्र पहिले रहेको काठ-को बार, मर्मत गर्नेको लागि ज़िक्र द्वेरी, पुनः प्रयोगमा ल्याउन नसकिने गरी जीर्ण अवस्थाका पाइएको साथै गर्भगृहभित्र पस्ने ढोका पनि त्यस्त भएकोले यी कामहरूको लागि पुनः थप लगत इष्टिमेट गराई, स्वीकृति लिई नयाँ जालीबाट र ढोका (सुलिस पाता भित्रपटि हाली) मजबूतीका साथ जडान गरियो ।

दक्षिणामूर्ति मन्दिरको जीर्णोद्धार कार्य गर्दा सो मन्दिरको पूजारी तथा पशुपतिनाथका भट्टहरू बाहेक अन्य कुनै पनि व्यक्ति गर्भगृहभित्र पस्न नहुने भएकोले पूजारीबाट नै डक्खिनहरूको निर्देशनमा भित्री भागको काम एवं छरिएका मूर्तिहरू व्यवस्थित एवं सुरक्षित साथ जडान गर्ने काम गराउनु परेको थियो, जुन ज्यादै मुश्किलका साथ सम्पन्न गरियो ।

यस्तै, मन्दिरको गजूर प्रतिस्थापना गर्ने कार्य धार्मिक परम्परा अनुसार शुभ साइतमा मात्र गर्नु पनि भएकोले आपाद मसान्तसम्ममा सम्पन्न गर्नु पनि परियो—

जनाको कार्य, गजूर प्रतिस्थापन गर्ने कार्यले गर्दा उक्त कार्य श्रावणको २७ गते मात्र पूरा गर्ने बाध्यता भएको थियो ।

यस दक्षिणामूर्ति मन्दिरको सम्पूर्ण जीर्णोद्धार कार्य कूल लागत ७,५४,००० ।— (सात लाख चौब्बि हजार) मा गरिएको थियो ।

अन्त्यमा यस्तो किसिमको जीर्णोद्धार काममा समयको पावन्दी हुन नहुने यस लेखिकाको धारणा रहेको छ । तर यसको मतलब यी कार्यहरू गर्दा कुनै अनुशासन-मा बस्नु पर्दैन भन्ने अवश्य होइन । सरकारी नियम अनुसार, समयमा कार्य सम्पादन गर्ने नियमको अनुशासनमा बसेर नै काम गर्नु नित्तान्त आवश्यक छ । तर स्तरयुक्त कामको उपलब्ध हुनु एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको छ । यसले कामको गम्भीरता र जटीलतालाई दृष्टिगत गरी अधिकारीहरूले समय र नियमको पावन्दी-लाई अलि खुकुलो गरिदिएको खण्डमा यी कार्यहरू अवश्य स्तरिय हुनेछ । साथै कुनै पनि काम सम्बन्धित व्यक्तिहरूको बीचको समन्वय र दृढता विना सम्भव हुँदैन र कुनै पनि काम सबैको सम्पूर्ण सहयोग विना पूर्ण रूपमा लागू हुन सक्दैन । त्यसले सबैसंग समन्वय राखी सबैदो सहयोग लिएर सर्वलाई उत्तिकै सहभागी बनाई, साझा प्रयासले ठोस नतिजा उपलब्ध गर्ने सबैने विश्वास लिन सकिन्छ ।